




# Crue de l'Orb des 12 et 13 Mars 2022 Quels enseignements et quelles réponses apporter? Réunion du 14 février 2023 18 heures 30 Maison de la Vie Associative

Un épisode pluvieux durable, centré sur le bassin versant, mais avec un fort gradient de précipitations entre l'amont et l'aval (450 mm à Castanet le Haut et 100 mm sur le littoral)





Cumul de précipitations sur 3 jours du 11 au 13 mars

Crue significative de l'Orb amont (barrage des Monts d'Orb a stocké > 3 Millions de m3)


Forte crue du Jaur

La résultante est une crue ~ décennale à Béziers




#### Déroulé de l'épisode de mars 2022

#### Comparaison des limnigrammes de crue de l'Orb à Béziers Pont Neuf



 $11/03/2022\ 12:00 \quad 12/03/2022\ 00:00 \quad 12/03/2022\ 12:00 \quad 13/03/2022\ 00:00 \quad 13/03/2022\ 12:00 \quad 14/03/2022\ 00:00 \quad 14/03/2022\ 12:00 \quad 15/03/2022\ 00:00$ 


Crues de l'Orb des 12 et 13 mars 2022 Les axes d'écoulement dans le delta




Crues de l'Orb des 12 et 13 mars 2022 Les axes d'écoulement dans le delta



Crues de l'Orb des 12 et 13 mars 2022 Les axes d'écoulement dans le delta





## Crue de l'Orb des 12 et 13 Mars 2022 Synthèse des rencontres avec les riverains



- 21 campagnes isolées visitées (18 sur Béziers, 1 sur Sauvian, 1 sur Serignan, 1 sur Villeneuve les Béziers

	0	% exprimés				100	Avis de l'EPTB Orb Libron
Les hauteurs d'eau observées en rive droite pour la crue de 2022 sont plus importantes que celles de la crue de 2014, les 2 crues étant an- noncées équivalentes							Exact. Les hauteurs d'eau mesurées au Pont Neuf de Béziers sont en effet équivalentes.
Les inondations ont été aggravées par l'apparition de brêches dans les digues en terre. Il faut les boucher très vite							Exact. Les 3 brêches qui se sont formé en rive droite de l'Orb ont dirigé de très importants volumes d'eau en rive droite de l'Orb.
Les inondations ont été aggravées par la pro- tection de Sérignan et notamment la mise en place de batardeaux							Inexact. La protection de Serignan village n'a crée aucune aggravation des hauteurs d'eau
La durée de l'inondation a été plus longue qu'en 2014							Exact.
L'Orb n'est pas assez entretenu							La dernière campagne de restauration des berges de l'Orb sur le territoire de la CABEME est ancienne (2014). Une nou- velle opération de restauration est nécessaire.
Le Ruisseau de Bayssan n'a pas été entretenu depuis plus de 30 ans et il ne joue pas son rôle							Exact. Une opération de nettoyage est nécessaire.



#### Désembâcler l'Orb dans la traversée de Béziers






Orb désembâclé

Orb désembâclé



#### Régalage des matériaux dans la traversée de Béziers








#### Colmatage des brêches




























#### Restauration généralisée de l'Orb sur le territoire de la CABEME





#### Les axes de protection complémentaires à l'étude

Réflexions sur les digues de Béziers rive gauche, Villeneuve les Béziers

Amélioration de l'évacuation des crues vers la Grande Maïre

Réflexion sur l'habitat isolé